

## CÔNG ĐIỆN KHẨN

Số 04/CĐ-PCTT, hồi 07<sup>h</sup>00' ngày 29 tháng 6 năm 2022

### BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THÁI BÌNH ĐIỆN:

**Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.**

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 01 giờ ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có xu hướng mạnh thêm.

Đề chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

2. Tổ chức kiểm đếm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Tổ chức cắt tỉa cành cây; củng cố, chằng chống các lồng, bè, trang trại nuôi trồng thủy hải sản ở trên sông, ven biển.

4. Kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện để xử lý khi có yêu cầu; đối với công trình đang thi công dang dở, đặc biệt là các cống qua đê khẩn trương hoàn thiện các hạng mục gia cố mái đê, mặt đê, tường chắn sóng, hệ thống đóng mở thủy công để đảm bảo an toàn đê điều và phục vụ công tác kiểm tra, cứu hộ đê.

5. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chủ động điều tiết mực nước trong hệ thống; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã điều tiết mực nước mặt ruộng đối với phần diện tích mạ, lúa mới cấy, hoa màu để phòng mưa lớn gây ngập úng.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;
- UBND tỉnh; | để (b/c)
- UBQG về UP SC thiên tai và TKCN;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đinh Vĩnh Thụy**